



« *Le Puits SNCF* »

Pour terminer la couronne du puits, restait à remplacer cette vilaine dent creuse



Chose faite lors de l'intervention du 2 février dernier



Ce mercredi matin, 11 février, retour sur site, cette fois pour reprendre tous les joints, tant extérieurs qu'intérieurs. Le vent ne nous a pas vraiment facilité la tâche !!!



Flo reprend les joints de la pierre mise en place il y a dix jours



Après avoir attaqué le puits de l'intérieur

Flo reprend les joints extérieurs et refait une beauté au caïrou





Un dernier petit joint à remplir à la
chaux et

Opération reprise de joints terminée

La restauration du puits est finie !!!



Les joints terminés pas de temps à perdrenous attaquons le terrassement





Le terrassement a bien progressé, le site commence à avoir belle allure

